

GIBcam . Info

Lizenzaktualisierung INTERFACE-Datenschnittstellen


GIBcam-Anwender, die eine INTERFACE-Datenschnittstelle für den direkten Datenaustausch von 3D-CAD-Daten mit:

- CATIA-V6
- CATIA-V5
- CATIA-V5/Bohrungsfeature
- CATIA-V4
- UNIGRAPHICS / NX
- PRO/E / Creo
- SOLIDEDGE
- SOLIDWORKS
- INVENTOR
- PARASOLID
- ASIS

nutzen, benötigen eine **jährliche Lizenzaktualisierung** für die FlexLM-/FlexNET-Lizenz, die rechtzeitig vor Ablauf des Lizenzzeitcodes eingespielt werden muss. Nach Ablauf des Zeitcodes ist die INTERFACE-Datenschnittstelle nicht mehr nutzbar.

Für eine **Arbeitsplatzlizenzierung** (single license) sind folgende Schritte notwendig. Für deren Ausführung werden Administratorprivilegien benötigt.


- Aktualisieren Sie Ihren GIBcam-Softwarestand mit dem jeweils aktuellsten ServicePack/Update. Aktualisieren Sie ebenfalls das INTERFACE-Systemverzeichnis mit dem separat verfügbaren INTERFACE-ServicePack-Kit.
- Überprüfen Sie die Lauffähigkeit der GIBcam-Software einschließlich des von Ihnen lizenzierten CAD-Daten-INTERFACE.
- Starten Sie Ihre GIBcam-Applikation direkt aus dem Programmverzeichnis mittels 'Ausführen' o. via CmdShell mit dem Befehl **'/INSTALL:FLEXLM'**:




- War die Eingabe bzw. der Befehl korrekt, wird die entsprechende Konfigurationsroutine aktiviert und quittiert mit folgender Meldung:



Geschickt anstellen - CAM-Kompetenz nutzen ... GIBcam CAD/CAM-Software




- Starten Sie nun Ihre GIBcam-Applikation erneut und prüfen Sie, ob die INTERFACE-Systemdaten der aktuellen Version genutzt werden. Gehen Sie dazu unter dem Menüpunkt 'Service→Anpassen' in das Register 'Verzeichnis'. Im Parameterfeld 'INTERFACE-Verzeichnis' muss das Verzeichnis der INTERFACE-Systemdaten der aktuellen Version eingetragen sein.



- Überprüfen Sie abschließend die Funktionsfähigkeit des lizenzierten CAD-Daten-INTERFACE.

Für die Aktualisierung (z. B. Einspielen der Jahreslizenz) der **Netzwerk-Floating-Lizenzierung** sind folgende Schritte notwendig. Für deren Ausführung werden Administratorprivilegien benötigt.

- Aktualisieren Sie Ihren GIBcam-Softwarestand mit dem jeweils aktuellsten ServicePack/Update auf allen Arbeitsstationen oder Netzwerklaufwerken. Aktualisieren Sie ebenfalls das INTERFACE-Systemverzeichnis mit dem entsprechenden ServicePack-Kit, sofern ein solches separat verfügbar ist.
- Kopieren Sie nun die aktuelle FlexNet-Lizenzdatei - erkennbar am Namensschema **INTERFACE-NET_<SerNo>.LIC.NET** - aus dem INTERFACE-Systemverzeichnis in das konfigurierte FlexNET-Verzeichnis des verwendeten FlexNET-Lizenzservers. Erzeugen Sie vorsichtshalber eine Sicherheitskopie der bisherigen Lizenzdatei. Ändern Sie dann den Dateinamen der neuen Lizenzdatei in INTERFACE-NET_<SerNo>.LIC um. Dadurch wird die vorhandene, bisherige Lizenzdatei ersetzt.
- Beenden Sie auf dem FlexNET-Lizenzservers den Lizenzserver/-dienst und starten Sie diesen anschließend neu. Möglicherweise muss dafür auch der Lizenzserver gebootet werden.



- Prüfen Sie im Anschluss die Protokolldatei FLEXNET.LOG im angelegten FlexNET-Verzeichnis auf korrekten Start der Lizenz.



- Für die Kommunikation zwischen FlexNET-Client (GIBcam-Software/INTERFACE-Datenschnittstelle) und FlexNET-Lizenzserverdienst müssen die Computer via das Netzwerk über TCP-Port 27000 und 49165 Daten austauschen können. Dazu sind ggf. die Firewall-, Router- und Gatewayeinstellungen anzupassen.
- Starten Sie nun Ihre GIBcam-Applikation von einem Arbeitsplatz. Prüfen Sie, ob die INTERFACE-Systemdaten der aktuellen Version genutzt werden. Gehen Sie dazu unter dem Menüpunkt 'Service→Anpassen' in das Register 'Verzeichnis'. Im Parameterfeld 'INTERFACE-Verzeichnis' muss das Verzeichnis der INTERFACE-Systemdaten der aktuellen Version eingetragen sein.
- Überprüfen Sie nun die Funktionsfähigkeit der lizenzierten CAD-Daten-INTERFACE-Schnittstelle.



Geschickt anstellen - CAM-Kompetenz nutzen ... GIBcam CAD/CAM-Software